

Заведующая МДОУ Тисульского детского сада №5

УТВЕРЖДАЮ

Т.А. Ильина



Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности оси

Кемеровская область

«08» августа 2015г.

(наименование территориального образования субъекта РФ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание
- 1.2. Адрес объекта 652210, Российская Федерация, Кемеровская область, п.г.т. Тисуль, ул. Садовая, 17
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1718,2 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 6301 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта 2004
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2014, капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Тисульский детский сад № 5
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 652210, Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Тисуль, ул. Садовая, 17

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

пассажирский транспорт не используется,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____) нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	

	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>«А»</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>«А»</u>
4	с нарушениями зрения	<u>«А»</u>
5	с нарушениями слуха	<u>«А»</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>«А»</u>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-	Состояние доступности, в том числе для	Приложение
---	----------------------	--	------------

п/п	функциональные зоны	основных категорий инвалидов*	№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>ДП-В</u>		1
2	Вход (входы) в здание	<u>ДЧ-И (С, Г, У, О)</u>	1.1, 1.7	2,3,30(а,б)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>ДЧ-И (С, Г, У, О)</u>	1.7, 1.5,1.6,2.3, 2.4, 2.2, 3.1,3.2	30(б),5,14,35,13, 31,33,4,12,34
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>ДЧ-И (С, Г, У, О)</u>	1.9,1.11,2.5, 2.9,3.4,3.11	19,11,7,6,9
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>ДЧ-И (С, Г, У)</u>	1.3	15,16,17,18
6	Система информации и связи (на всех	<u>ДП-В</u>	1.5,1.9,2.2	25(а,б),19,24

	зонах)			26,22,20,23,21
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>ДП-В</u>		

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект не доступен для инвалидов-колясочников.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<u>не нуждается</u>
2	Вход (входы) в здание	<u>капитальный</u>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<u>текущий</u>

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<u>текущий</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<u>капитальный</u>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<u>текущий</u>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>текущий</u>
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

4.4.6. другое _____;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.
2. Входа (входов) в здание на _____ л.
3. Путей движения в здании на _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)

Комиссией (название). _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения Тисульского детского сада № 5

652210, Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Тисуль, ул. Садовая, 17

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	<u>есть</u>		1	<u>нет</u>	<u>нет</u>		
1.2	Путь (пути) движения на территории	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>		
1.3	Лестница (наружная)	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>		
1.4	Пандус (наружный)	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>		
1.5	Автостоянка и парковка	<u>парковка</u>	<u>нет</u>	<u>27</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>		

ОБЩИЕ требования к зоне							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<u>Территория прилегающая к зданию</u>	<u>ДП-В</u>			<u>не нуждается</u>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципального дошкольного образовательного учреждения Тисульского детского сада № 5

652210, Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Тисуль, ул. Садовая, 17

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>		
2.2	Пандус (наружный)	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>2,3</u>	<u>отсутствие доступа в здание</u>	<u>инвалиды-колясочники</u>		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	<u>есть</u>	<u>нет</u>	<u>2,3</u>	<u>наличием порога</u>	<u>инвалиды-колясочники</u>		

2.4	Дверь (входная)	<u>есть</u>	<u>1.1</u>	<u>2,3,28</u>	<u>наличие порога</u>	<u>инвалиды-колясочники</u>		
2.5	Тамбур	<u>есть</u>	<u>1.4</u>	<u>29</u>	<u>наличие порога</u>	<u>инвалиды-колясочники</u>		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<u>Вход в здание</u>	<u>ДЧ-И (С, Г, У,О)</u>	<u>1.1</u>	<u>2,3</u>	<u>капитальный ремонт</u>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения Тисульского детского сада № 5

652210, Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Тисуль, ул. Садовая, 17

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	<u>есть</u>	<u>1.5</u>		<u>нет</u>	<u>нет</u>		

3.2	Лестница (внутри здания)	<u>есть</u>	<u>1.6,2.3,</u> <u>3.1</u>		<u>отсутствие пандуса</u>	<u>инвалиды-</u> <u>колясочники</u>		
3.3	Пандус (внутри здания)	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>		
3.5	Дверь	<u>есть</u>	<u>1.8</u>	<u>31,13</u>	<u>наличие порогов</u>	<u>инвалиды-</u> <u>колясочники</u>		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	<u>есть</u>	<u>1.2,2.1</u>	<u>5,30(a)</u> <u>4</u>	<u>отсутствие пандуса, наличие порогов</u>	<u>инвалиды-</u> <u>колясочники</u>		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<u>Путь движения внутри здания</u>	<u>ДЧ-И (С, Г, У, О)</u>			<u>текущий</u>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения Тисульского детского сада № 5

652210, Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Тисуль, ул. Садовая, 17

Наименование объекта, адрес

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
----------	-----------------------------	------------------	----------------------------------	------------------------------

	планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	<u>есть</u>	<u>2.5,2.9, 2.7</u>	<u>7,6,9,8, 32 (а)</u>	<u>наличие порогов</u>	<u>инвалиды- колясочники</u>		
4.2	Зальная форма обслуживания	<u>есть</u>	<u>1.11</u>	<u>11</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>		
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>		
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<u>Зона целевого назначения здания</u>	<u>ДЧ-И (С, Г, У, О)</u>			<u>текущий</u>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
--	------------------	----------------------------------	------------------------------

	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<u>Место приложения труда</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<u>Жилые помещения</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

I Результаты обследования:

ОБЩИЕ требования к зоне								
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<u>Санитарно-гигиеническое помещение</u>	<u>дЧ-И (С, Г, У)</u>	<u>1.3</u>	<u>15,16, 17,18</u>	<u>капитальный ремонт</u>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); дЧ-В - доступно частично всем; дЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципального дошкольного образовательного учреждения Тисульского детского сада № 5

652210, Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Тисуль, ул. Садовая, 17

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	<u>есть</u>	<u>нет</u>	<u>3</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>		
6.2	Акустические средства	<u>есть</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>		

6.3	Тактильные средства	<u>нет</u>	<u>нет</u>		<u>нет</u>	<u>нет</u>		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<u>Система информации на объекте</u>	<u>ДП-В</u>			<u>не нуждается</u>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____